

itp スタイラス製品カタログ 10/2023 版 訂正情報

「itp スタイラス製品カタログ 10/2023 版」の以下のページについて、記載に誤りがありましたので訂正いたします。
弊社サイト(<https://styli.jp>)では訂正済みの「10/2023 改訂版」がダウンロードできます。こちらもご利用下さい。

p.30 中段 レニショー仕様 M2 「球面ディスクスタイラス」の図
ディスクの仕様が変わり、裏側の段付きが無くなりました。

p.40 上段・下段 ミットヨ仕様 M3 「スタイラス 超硬シャフト」「同 スキャニング用」

p.47 上段・下段 レニショー仕様 M3 「スタイラス 超硬シャフト」「同 スキャニング用」
一部型番の ML と L の少数以下の桁数が丸められていました。正しくは以下の通りです。

TH M3 005 04 021	L21.25		
TH M3 015 R4 022	ML14.25	L21.75	TH M3 S15 R4 022 ML14.25 L21.75
TH M3 015 04 031	ML23.25	L30.75	TH M3 S15 04 031 ML23.25 L30.75
TH M3 025 04 022	ML14.75	L21.25	TH M3 S25 04 022 ML14.75 L21.25
TH M3 025 04 031	ML23.75	L31.25	TH M3 S25 04 031 ML23.75 L31.25
TH M3 025 04 041	ML33.75	L41.25	TH M3 S25 04 041 ML33.75 L41.25

p.63~p.64 カールツァイス XXT 仕様 M3 「アダプタープレート XXT 用」

対応するカールツァイス品番が旧タイプ(シルバー接点)のものでした。正しくは以下の通りです。

TP M3 MES SO TL1	620161-8254-000
TP M3 MES SO TL1R	620161-8259-000
TP M3 MES SO TL1S	626103-8431-055
TP M3 MES SO TL2	620161-8264-000
TP M3 MES SO TL2R	620161-8269-000
TP M3 MES SO TL3	620161-8274-000
TP M3 MES SO TL3R	620161-8279-000
TP M3 MES SO TL3S	626103-8433-055
TP M3 MES SO TL3S/75	626103-8433-075

p.72 上段・下段 ミットヨ仕様 M4 「ホルダ 5方向 回転式」および「ピンレンチ」

日本語が文字化けしていました。正しくは以下の通りです。

HI M4 000 15 015	MS4-スタイラスセンタ
MI MO 017 00 049	MS4-スタイラスツール

p.81 カールツァイス仕様 M5 「スタイラス 超硬シャフト」

6 行目 TH M5 015 11 030 の諸元中の*マークは特に意味がありません。

p.96 上段・中段 カールツァイス仕様 M5 「スイベルアダプタ」および「回転式スイベルアダプタ」

図の上に不要な線が入り、図の位置がずれていました。